




KÚTOVÉ ZVARY



Zložky vnútorných síl vo zvaru a im prislúchajúce napätie



Účinná výška kútových zvarov



Rozdelenie napätí v čelných a kútových zvaroch

Pevnostná trieda ocele	β _w
S 235	0,8
S 275	0,85
S 355	0,9

Prevodové súčinitele v závislosti od triedy ocele